

Localisation	Description	Unité	Quantité	Px. Unit.	Total
Garage	Augmenter les grilles d'entrées d'air sur la porte du garage découpe soignée de 2 trous identique existant, avec grilles (x3) et traverse de renfort sur panneau de porte				
Local compteur gaz	Réparer et repeindre l'extérieur du local : traitement fissures (à ouvrir + joint)				
Couloir sortie sous sol	Retouche de peinture autour du spot du plafond : mise en peinture carré 50x50cm				
Grande Salle à manger restaurant	Refaire la peinture du mur côté petit patio : allège de la baie hauteur 50 x 350cm				
Salle à manger résidents	Refaire la peinture du mur côté petit patio : grattage, enduit et mise en peinture du panneau entier soit 13m2				
Local électrique /Informatique	Peindre mur séparation des deux locaux, mur écaillé				
Sous-sol	-Peindre cache en bois sous la fenêtre du local électrique				
Toilettes sous sol femmes	Repeindre radiateur : dépose, traitement de surface, mise en peinture, repose				
Bureau administrateur	Sol parquet bois en mauvais état : ponçage, vitrification				
Bureau gouvernante	Mur côté bureau culturel : traitement, grattage, impression, enduit et mise en peinture				
Bureau Culturel	Vantail droit fenêtre : mise en jeu de l'hubriserie métallique (sans dépose)				
Toilettes hommes					
1 <sup>er</sup> Etage	Vernir porte d'entrée deux côtés et encadrement				
Toilettes Femmes					
1 <sup>er</sup> Etage	-Vernir porte d'entrée deux côtés et encadrement				
Palier escalier principal					
1 <sup>er</sup> Etage	-Vernir double porte d'entrée deux côtés et encadrement				
Appart. Directeur	-Refaire peinture mur sous les deux fenêtres salle à manger/salon				
205 D	Grosse trace bleue sur porte placard et mur à côté				
	Angle en entrant à gauche, cassé				
212	Angle en entrant à droite cassé : reprendre				
214	Joints silicone douche et murs en mauvais état				
215	Refaire la peinture de la porte et le mur salle de bain				
	Gratter excédent de joint et colle et nettoyage profond				
217	Peindre mur côté salle de bain et retour soit environ 13m2				
221	Bac à douche fissuré : remplacer y compris raccordement et ouvrages annexes et indissociables				
222	-Joints silicone douche en mauvais état				
	-Vernir encadrement porte entrée et la porte				
225	-Refaire la peinture du mur côté couloir et côté salle de bain				
	-Voir si on refait le sol				
227	-Joints silicone douche en mauvais état				
	Vernir encadrement porte entrée et la porte aussi des deux côtés				
228	-Joints silicone douche en mauvais état				
229	Grosse trace noire sur le sol côté salle de bain : mise en peinture simple couleur similaire				
230	Fixer encadrement porte d'entrée en bas à gauche (fixation mécanique et colle)				
Hall	Peindre mur face à l'ascenseur : mise en peinture simple				

2 <sup>ème</sup>	retouche mur face à radiateur : mise en peinture simple				
Couloir	baguette d'Angle cassée face local personnel : dépose, refaire bande armée, reprise enduit, peinture et remise en place baguette (9m2 environ = partie arrondie et 10cm sur mur droit jusqu'à l'encadrement).				
coté A					
Couloir	Mise en peinture simple du couloir entre H-201-H-208 (sale et plein de coups sur les murs)				
coté B					
301	Mur sous la fenêtre et derrière le radiateur, endommagé y compris dépose et repose radiateur				
302	Coller carreau carrelage sous la douche : joint silicone uniquement pour futur accès				
307	carreler tuyaux entre lavabo et douche : dépose coffrage, nouveaux coffrage hydrofuge, carrelage.				
311	-Joints silicone douche en mauvais état -Vernir encadrement porte d'entrée et porte				
312	Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant. Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE <a href="https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/">https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/</a> ou équivalent (épaisseur, résistance eau et classe feu) Chiffrer prix de pose à part				
	Fenêtre peinture en mauvais état, côté intérieur et côté extérieur				
	Vernir encadrement porte d'entrée				
313	-Faire peinture du mur côté couloir, plusieurs taches				
315	-Joints silicone douche en mauvais état Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant. Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE <a href="https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/">https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/</a> ou équivalent (épaisseur, résistance eau et classe feu) Chiffrer prix de pose à part				
317	- Boucher anciens trous sur mur ancien radiateur salle bain				
316	Retouche de peinture sur le mur côté tête de lit : carré 30x30cm couleur identique Refaire peinture du mur sous la fenêtre : compris dépose et repose radiateur				
320	Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant. Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE <a href="https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/">https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/</a> ou équivalent (épaisseur, résistance eau et classe feu) Chiffrer prix de pose à part				
321	-Joints silicone douche en mauvais état				
323	Taches sur mur côté lit : mise en peinture du panneau Refaire peinture mur côté fenêtre et sur tête de lit : mise en peinture du panneau -Joints silicone douche en mauvais état				
329	Joints silicone douche et angles intérieurs latéraux en mauvais état				
330	-Joints silicone douche en mauvais état mise en peinture du panneau côté lit Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant. Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE <a href="https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/">https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/</a> ou équivalent (épaisseur, résistance eau et classe feu) Chiffrer prix de pose à part				
331	-Vernir plan de travail du bureau				
332	-Vernir plan travail bureau -Soutien plan travail bureau à refixer				
333	-Fenêtre peinture en mauvais état, intérieur et extérieur				
Couloir cote B 3 <sup>ème</sup> Etage	Peindre murs plein de coups : ponçage, impression, enduit et peinture (2 couches minimum)				
401	Joints silicone douche et angles intérieurs latéraux en mauvais état				

402	-Peindre mur côté salle bain / placard				
404	-Joints silicone douche en mauvais état				
407	carreler tuyaux entre lavabo et douche : dépose coffrage, nouveaux coffrage hydrofuge, carrelage.				
409	-Fenêtre peinture en mauvais état, intérieur et extérieur				
410	-Joints silicone douche en mauvais état				
	Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant. Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE <a href="https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/">https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/</a> ou equivalent (épaisseur, résistance eau et classe feu) Chiffrer prix de pose à part				
412	Joints silicone douche et angles intérieurs verticaux en mauvais état				
415	-Peindre mur côté lit, peinture écaillée				
416	Refaire peinture mur sous la fenêtre : compris dépose et repose radiateur				
419	-Refaire la peinture du mur côté salle de bain, mur écaillé				
	Refaire la peinture du mur sous la fenêtre, fenêtre y compris dépose et repose radiateur				
	-Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée des deux côtés				
421	-Refaire peinture porte salle de bain				
	-Fenêtre peinture sur la partie basse en mauvais état, intérieur et extérieur				
425	Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant. Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE <a href="https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/">https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/</a> ou equivalent (épaisseur, résistance eau et classe feu) Chiffrer prix de pose à part				
427	-Joints silicone douche en mauvais état				
428	Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant. Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE <a href="https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/">https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/</a> ou equivalent (épaisseur, résistance eau et classe feu) Chiffrer prix de pose à part				
	-Joints silicone douche et montants en mauvais état				
430	Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant. Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE <a href="https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/">https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/</a> ou equivalent (épaisseur, résistance eau et classe feu) Chiffrer prix de pose à part				
	-Vernir plan de travail du bureau				
432	-Peindre porte salle de bain				
432	-Vernir plan de travail du bureau				
Hall 4eme etage	Refaire la peinture du mur côté escalier : panneau complet				
	-Peindre côté extérieur fenêtres				
Couloir coté A					
4 <sup>ème</sup> étage	Refaire la peinture des deux murs côté escalier secours				
504	-Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée, des deux côtés				
505	-Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée, des deux côtés				
	Démolition de la niche (têtes de cloisons, étagères), reprise cloison côté sall'd'eau, raccords faux plafonds, plinthes, raccords de sol (découpe de latte de parquet en remplissage simple), enduits et peinture.				
506	-Joints silicone douche en mauvais état				
	- Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée des deux côtés				
508	Faire peinture de toute la chambre				
509	-Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée des deux côtés				
	-Mur côté salle de bain avec fissures				
	-Refaire la peinture du plafond de la chambre				

510	-Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée des deux côtés				
	Peindre nouvelles fenêtres : couche de finition sur fenêtres pré peintes (x2)				
	Joint dégradés carrelage douche				
512	Retouche de peinture sous la fenêtre				
514	-Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée des deux côtés				
515	-Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée des deux côtés				
516	Retouche peinture mur côté placard derrière tuyaux : carré de 60x60cm				
517	Reprise sur champlat, grattage excédent en plinthe sans démontage de meubles				
518	-Refaire la peinture du mur coin maison Belgique				
	-Refaire la peinture du plafond chambre				
522	Dépose de la porte entre appartement et chambre y compris bâti, fermeture de la baie (plaque de placoplatre + laine de verre), raccord plinthes.				
	Mise en peinture complète de toute la chambre.				
	Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée des deux côtés + velux				
Local lits d'appoint	Vernir porte et encadrement de la porte d'entrée des deux côtés				
5 <sup>ème</sup> étage					
Escalier de secours	Vernir porte et encadrement de la porte d'accès des deux côtés				
5 <sup>ème</sup> étage					