

Liste des Travaux de peinture

Sous-sol	
Patio extérieur Arrière (*)	-Mur gris coté salle à manger résidents à refaire -Refaire peinture en mur rouge coté entrée sous-sol
Salle à manger résidents(*)	-Refaire peinture en mur rouge coté couloir
Hall(*)	-Refaire peinture en mur gris fonce coté à gauche porte accès ascenseur
Toilettes(*)	-Refaire peinture tuyaux alimentation lavabo homes -Refaire tuyaux alimentation urinaires homes

Rez-de-chaussée	
Patio Entrée extérieure(*)	-Peinture jaune de sol. Interdiction stationnement véhicules. -Vitrine extérieure, refaire la peinture -Refaire la peinture extérieure des fenêtres salle spectacles, salle séminaires et hall de l'entrée principale
Réception(*)	-Vernir escalier accès mezzanine
Escalier d'accès sous-sol(*)	-Refaire la peinture partie basse sous la rampe noire

1 ^{er} étage	
Salle frigos (*)	-Refaire la peinture complète – Refaire faux plafond -Refaire le sol
Salle musique(*)	2 fenêtres extérieures à refaire peinture
Escalier secours administration(*)	-Grosse fissure sur mur à gauche. Réparation et peinture.

2 ^{eme} étage	
210	-Eclat de peinture sur tête de lit
213	-Traces sur mur côté patio sur étagère
226	-Retouche de peinture côté interrupteur toilette
229	-Trace noire sur mur face salle de bain
Hall 2^{eme}(*)	-Porte accès escalier principal à vernir
Couloir côté B (*)	-Porte accès escalier principal à vernir
Local balai (*)	-Retouche de peinture autour de la poignée

3^{eme} Etage	
308	-Grande fissure mur côté couloir
314	-Mur côté couloir en deux tons
318	-Trace noire mur côté porte
321	-Partie basse de la fenêtre en mauvais état
329	-Tuyau derrière porte salle de bain écailles
Hall 3^{eme} (*)	-Fenêtre fissurée -Porte accès escalier principal à vernir
Couloir côté B (*)	-Porte accès escalier principal à vernir
Local balai (*)	-Retouche de peinture autour de la poignée

4^{eme} étage	
404	-Un coup sur mur côté 403
406	-Cloques au plafond coté étagères
408	-Eclat de peinture sur tête de lit
410	-Fenêtre peinture fissurée
412	-Fenêtre peinture fissurée
419	-Boucher trous au plafond côté petite fenêtre
Hall 4^{eme} (*)	-Retouche de peinture côté fenêtre -Porte accès escalier principal à vernir

5^{eme} étage	
509A	-Evacuation WC rouillée au niveau du sol, refaire la peinture.
514	-Vernir morceau de porte entrée abîmée -Retouche de peinture mur côté lit
Couloir (*) côté A	-Porte accès escalier principal à vernir
Couloir (*) côté B	-Mur côté ancienne cabine téléphonique plusieurs petits coups -Porte accès escalier principal à vernir

(*) TRAVAUX POUR LESQUELS NOUS SOLLICITONS UN DEVIS INDIQUANT LE PRIX RESPECTIF.