

Travaux été 2018 - Maintenance

Sous-sol	
Salle à manger intérieur restaurant	-Remplacer les spots plafond pour les tableaux ●
Local électrique	-Fermer l'entrée d'air de la fenêtre ●
Couloir secours	-Refaire en peinture porte de sortie extérieur

Rez-de-chaussée	
Bureaux Administrateur	-Sol en mauvais état, voir que on fait

1 ^{er} étage	
Aula	-Refaire le sol
Salle informatique	-Refaire le sol
Apart. Directeur	-Refaire le faux plafond de la cuisine

2 ^{eme} étage	
203	-Joints silicone douche et murs en mauvais état
209	-Joints silicone douche et murs en mauvais état -Retouche en angle en bois cote gauche lavabo
221	-Joints silicone douche et murs en mauvais état
223	-Remplacer robinet du lavabo
226	-Joints silicone douche en mauvais état -Remplacer robinet du lavabo
Couloir cote B	-Séparations entre les plaques de sol côté 207-210

3^{eme} étage

300	-Joints silicone douche et murs en mauvais état
302	-Etager dessous lavabo en mauvais état
304	-Sol abimée côté salle de bain (voir si on fait toute la chambre)
309	-Retouche en angle en bois cote gauche lavabo
316	-Trou en sol entrée à gouache
317	-Enlever radiateur électrique de la salle de bain -Joints silicone lavabo en mauvais état
321	-Joints silicone douche et murs en mauvais état
324	-Gros trace noir en sol de liège
325	-Joints silicone douche et murs en mauvais état
Couloir cote B	-Séparations entre les plaques de sol côté 307-310

4^{eme} étage

406	-Joints silicone douche en mauvais état
409	-Retouche en angle en bois cote gauche lavabo
415	-Joints silicone douche en mauvais état
419	-Gaine des prises électriques en mauvais état
421	-Sol avec plusieurs traces noires, refaire -Joints silicone douche en mauvais état
422	-Brulure sur plan de travail côté bureaux -Sol en mauvais état, refaire -Joints silicone douche en mauvais état
423	-Joints silicone douche en mauvais état
424	-Joints silicone douche en mauvais état
430	-Joints silicone douche en mauvais état

5^{eme} étage

508	-Remplacer applique mural sur tête de lit
510	-Fenêtre salle en mauvais état -Fenêtre salle de bain en mauvais état
511	-Remplacer applique mural sur tête de lit
519	-Remplacer applique mural sur tête de lit
Escalier de secours	-Sol manque un morceau de parquet sur marche