

1^{er} étage

H a l l	-Quelques retouches de peinture
Salle vidéo	-Refaire vernis porté entré
Salle cocktail	-Refaire vernis porté entrée
Toilettes hommes	-Retouche peinture en tuyaux d'alimentation première chasse eau du WC
Toilettes femmes	-Refaire peinture dessous fenêtre
Salle composition	-Murs plusieurs coups mur côté hall et couloir aula
Appart. Directeur	-Fenêtres coté extérieur et intérieur salon en mauvais état

2^{eme} étage

202	-Mur cote placard à refaire
206	-Fenêtre côté extérieur en mauvais état -Eclat de peinture derrière porte entrée
208	-Fenêtre gauche côté extérieur en mauvais état
209	-Retouche en angle en bois côté gauche lavabo
a	-Fenêtre gauche côté extérieur en mauvais état
215	-Fissure en mur côté tête de lit
220	-Fenêtre côté extérieur et intérieur en mauvais état
221	-Fenêtre côté extérieur en mauvais état (intérieur plusieurs fissures) -Refaire vernis porté entrée
223	-Refaire vernis porté entrée -Vernir plateaux bureaux -Fenêtre coté extérieur en mauvais état
229	-Fenêtre côté extérieur en mauvais
Hall	-Fenêtre côté extérieur en mauvais

3^{eme} étage	
301	-Fissure en mur côté tête de lit
303	-Fenêtre avec plusieurs fissures
304	-Fenêtre avec plusieurs fissures
307	-Fenêtre côté extérieur en mauvais état (intérieur plusieurs fissures)
309	-Retouche en angle en bois côté gauche lavabo
310	-Fenêtre coté extérieur en mauvais état (intérieur plusieurs fissures)
312	-Eclat de peinture en mur côté tête de lit / fenêtre
316	-Retouche de peinture en mur cote tête de lit
317	-Trace noir mur côté salle de bain
320	-Vernir plateaux bureaux
321	-Refaire vernis porté entré
322	-Vernir plateaux bureaux
328	-Vernir plateaux bureaux
330	-Vernir plateaux bureaux
331	-Fenêtre coté extérieur en mauvais état (intérieur plusieurs fissures)

4^{eme} étage	
401	-Fenêtre côté extérieur en mauvais état -Mur couloir en mauvais état
404	-Fenêtre avec plusieurs fissures intérieur et extérieur
407	-Fenêtre avec plusieurs fissures intérieur et extérieur
408	-Fenêtre gouache avec plusieurs fissures intérieur et extérieur
410	-Vernir plateaux bureaux

416	-Retouche de peinture en mur côté tête de lit
418	-Retouche peinture sur côté intérieur porte salle de bain
420	-Vernir plateaux bureaux
421	-Refaire vernis porté entrée
431	-Parti base de la fenêtre en mauvais état
433	-Gros éclat peinture en mur derrière porte d'entrée
Hall	-Retouche de peinture mur côté chambres

5 ^{eme} étage	
507	-Refaire vernis porté entrée
509	-Refaire vernis porté entrée
510	-Refaire vernis porté entrée
518	-Eclat peinture mur côté placard/pilier
519	-Retouche de peinture mur côté chambres -Retouche de peinture dessous vieille applique sur tête de lit
520	-Deux éclats de peinture dessous VELUX et cote placard